

Dodávateľ
Ladislav Tereščák
PLYNOTERM

Ul. Cukrovárska 3042/2
075 01 Trebišov

IČO 14335786
DIČ 1020695258
IČ DPH SK1020695258

Forma úhrady **PREV.PRÍK.**

IBAN: SK56 0200 0000 0000 8164 7622

BIC: SUBASKBX

Všeobecná úverová banka a.s.

Dátum vystavenia faktúry **22.02.2021**

Dátum dodania dodávky/služby/platby **18.02.2021**

Dátum splatnosti **24.03.2021**

FAKTÚRA

2100011

23-02-2021

Konšt. symbol 8

Zmluva-objednávka

57 0000 58 08

Odberateľ

Sociálna poisťovňa

M.R.Štefánika 178

075 01 Trebišov

IČO **30807484** DIČ **2020592332**

Označenie dodávky

DPH [%] Množstvo MJ

Jedn.cena Celkom bez DPH

Faktúrujeme Vám

zistenie závady čepadiel ÚK a výmenu rozbehových kondenzátorov 20 1.000 75.000000 75.00

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	75.00	15.00	90.00

Celkom za doklad 75.00 15.00 90.00

Čiastka k úhrade [EUR] 90.00



PAY by square



Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.