

Faktúra 20210032

26238



DODÁVATEĽ
Miroslav Matis - STELAGAS
 Čerešňová 2059/5
 082 21 Veľký Šariš-Kanaš
 SLOVENSKO

IČO: 40638596
 DIČ: 1070184401
 IČ DPH: SK1070184401
 Telefón: +421 905 692 520
 E-mail: info@stelagas.sk

ODBERATEĽ

Sociálna poisťovňa
 UI. 29. augusta 8 a 10
 813 63 Bratislava: 27-07-2021

Číslo záznamu: SA-151464
 Prilohy:
 Číslo spisu:
 Vybavuje:

IČO: 30807484
 DIČ: 2020592332



PAY by square

Dátum vystavenia 23.07.2021
 Dátum dodania 22.07.2021
 Dátum splatnosti 22.08.2021

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK93 7500 0000 0040 0687 7282	CEKOSKBX	20210032	841,56 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod
 Spôsob dodania: Dobierka
 Číslo objednávky: 107-0418/2021

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Diagnostika poruchy regulačnej stanice	1,00	sub	32,00	20 %	38,40
2.	Zatvorenie hlavného uzáveru plynu, odplynenie potrubia	1,00	sub	35,00	20 %	42,00
3.	Demontáž nefunkčného trojcestného ventilu pre BAP	1,00	sub	56,00	20 %	67,20
4.	Montáž trojcestného ventilu BAP	1,00	sub	62,30	20 %	74,76
5.	Napustenie plynu do potrubia, odskúšanie tesnosti úniku detektorom plynu	1,00	sub	26,00	20 %	31,20
6.	Uvedenie do prevádzky ventilu BAP, funkčné odskúšanie	1,00	sub	52,00	20 %	62,40
7.	Uvedenie do prevádzky regulátora tlaku plynu po odstavení, funkčné odskúšanie	1,00	ks	62,00	20 %	74,40
8.	Odborná prehliadka a skúška DRS po zásahu do zariadenia podľa vyhl.508/2009 Z.z.	1,00	sub	100,00	20 %	120,00
9.	Materiál: Ventil trojcestný BAP	1,00	ks	276,00	20 %	331,20

Služba vykonaná

Základ DPH 20 % 701,30
 DPH 20 % 140,26
EUR 841,56