

278216

Strana: 1 z 2

Dodávateľ IČO: 50 242 822 DIČ: 2120259625 IČ DPH: SK2120259625 X-Klima Slovakia s.r.o.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 202136 Variabilný symbol: 202136																																																																																																																																													
Tichá 22 04411 Trstené pri Hornáde Prevádzka: Rampová 4, 040 01 Košice Tel: + 421 907 443 448 Peňažný ústav: ČSOB, a.s. IBAN: SK14 7500 0000 0040 2385 1279 Účet / kód: 4023851279 / 7500		Odberateľ: Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava																																																																																																																																													
OR Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38969/V		SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie Došlo: 04. 01. 2021 JA - 4093 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:																																																																																																																																													
Objednávka č.: 107-0600/2020 dátum: 09.12.2020 Dodací list č.: 202136		IČO: 30807484 DIČ: 2020592332																																																																																																																																													
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 21.12.2020 Dátum splatnosti: 20.01.2021 Daňová povinnosť: 14.12.2020 Dátum dodania: 14.12.2020																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Na základe Vašej objednávky č.107-0600/2020:</td> </tr> <tr> <td>Vyčistenie nasávacích a výfukových protidažďových žalúzií a mriežok 1.podz.podlažie</td> <td>ju</td> <td>27,000</td> <td>6,50</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>175,50</td> </tr> <tr> <td>Vyčistenie nasávacích a výfukových protidažďových žalúzií a mriežok 1.nadz.podlažie</td> <td>ju</td> <td>9,000</td> <td>6,50</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>58,50</td> </tr> <tr> <td>Vyčistenie fancoilov umiestnených na strope pod stropnými podhladmi 1.nadz.podlažie</td> <td>ju</td> <td>3,000</td> <td>21,20</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>63,60</td> </tr> <tr> <td>Dodanie a inštalácia antibakteriálnych filtrov z uhlíkovej tkaniny pre fancoil - 1.nadz.podlažie</td> <td>ju</td> <td>3,000</td> <td>63,60</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>190,80</td> </tr> <tr> <td>Vyčistenie nasávacích a výfukových protidažďových žalúzií a mriežok 2.nadz.podlažie</td> <td>ju</td> <td>5,000</td> <td>6,50</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>32,50</td> </tr> <tr> <td>Vyčistenie fancoilov umiestnených na strope pod stropnými podhladmi 2.nadz.podlažie</td> <td>ju</td> <td>3,000</td> <td>21,20</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>63,60</td> </tr> <tr> <td>Dodanie a inštalácia antibakteriálnych filtrov z uhlíkovej tkaniny pre fancoil - 2.nadz.podlažie</td> <td>ju</td> <td>3,000</td> <td>63,60</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>190,80</td> </tr> <tr> <td>Vyčistenie nasávacích a výfukových protidažďových žalúzií a mriežok 3.nadz.podlažie</td> <td>ju</td> <td>8,000</td> <td>6,50</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>52,00</td> </tr> <tr> <td>Vyčistenie fancoilov umiestnených na strope pod stropnými podhladmi 3.nadz.podlažie</td> <td>ju</td> <td>6,000</td> <td>21,20</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>127,20</td> </tr> <tr> <td>Dodanie a inštalácia antibakteriálnych filtrov uhlíkovej tkaniny pre fancoil - 3.nadz.podlažie</td> <td>ju</td> <td>6,000</td> <td>63,60</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>381,60</td> </tr> <tr> <td>Vyčistenie nasávacích a výfukových protidažďových žalúzií a mriežok 4.nadz.podlažie</td> <td>ju</td> <td>12,000</td> <td>6,50</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>78,00</td> </tr> <tr> <td>Vyčistenie fancoilov umiestnených na strope pod stropnými podhladmi 4.nadz.podlažie</td> <td>ju</td> <td>8,000</td> <td>21,20</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>169,60</td> </tr> <tr> <td>Dodanie a inštalácia antibakteriálnych filtrov z uhlíkovej tkaniny pre fancoil - 4.nadz.podlažie</td> <td>ju</td> <td>8,000</td> <td>63,60</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>508,80</td> </tr> <tr> <td>Vyčistenie vzduchotechnickej jednotky GEA AT 4.nadz.podlažie</td> <td>ju</td> <td>1,000</td> <td>265,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>265,00</td> </tr> <tr> <td>Dodanie a inštalácia antibakteriálnych filtrov z uhlíkovej tkaniny pre vzduchotechnickú jednotku GEA - 4.nadz.podlažie</td> <td>ju</td> <td>2,000</td> <td>148,40</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>296,80</td> </tr> <tr> <td>Ostatné náklady</td> <td>ju</td> <td>1,000</td> <td>253,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>253,00</td> </tr> <tr> <td>Dopravné náklady</td> <td>ju</td> <td>1,000</td> <td>80,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>2 987,30 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Na základe Vašej objednávky č.107-0600/2020:							Vyčistenie nasávacích a výfukových protidažďových žalúzií a mriežok 1.podz.podlažie	ju	27,000	6,50	20,00		175,50	Vyčistenie nasávacích a výfukových protidažďových žalúzií a mriežok 1.nadz.podlažie	ju	9,000	6,50	20,00		58,50	Vyčistenie fancoilov umiestnených na strope pod stropnými podhladmi 1.nadz.podlažie	ju	3,000	21,20	20,00		63,60	Dodanie a inštalácia antibakteriálnych filtrov z uhlíkovej tkaniny pre fancoil - 1.nadz.podlažie	ju	3,000	63,60	20,00		190,80	Vyčistenie nasávacích a výfukových protidažďových žalúzií a mriežok 2.nadz.podlažie	ju	5,000	6,50	20,00		32,50	Vyčistenie fancoilov umiestnených na strope pod stropnými podhladmi 2.nadz.podlažie	ju	3,000	21,20	20,00		63,60	Dodanie a inštalácia antibakteriálnych filtrov z uhlíkovej tkaniny pre fancoil - 2.nadz.podlažie	ju	3,000	63,60	20,00		190,80	Vyčistenie nasávacích a výfukových protidažďových žalúzií a mriežok 3.nadz.podlažie	ju	8,000	6,50	20,00		52,00	Vyčistenie fancoilov umiestnených na strope pod stropnými podhladmi 3.nadz.podlažie	ju	6,000	21,20	20,00		127,20	Dodanie a inštalácia antibakteriálnych filtrov uhlíkovej tkaniny pre fancoil - 3.nadz.podlažie	ju	6,000	63,60	20,00		381,60	Vyčistenie nasávacích a výfukových protidažďových žalúzií a mriežok 4.nadz.podlažie	ju	12,000	6,50	20,00		78,00	Vyčistenie fancoilov umiestnených na strope pod stropnými podhladmi 4.nadz.podlažie	ju	8,000	21,20	20,00		169,60	Dodanie a inštalácia antibakteriálnych filtrov z uhlíkovej tkaniny pre fancoil - 4.nadz.podlažie	ju	8,000	63,60	20,00		508,80	Vyčistenie vzduchotechnickej jednotky GEA AT 4.nadz.podlažie	ju	1,000	265,00	20,00		265,00	Dodanie a inštalácia antibakteriálnych filtrov z uhlíkovej tkaniny pre vzduchotechnickú jednotku GEA - 4.nadz.podlažie	ju	2,000	148,40	20,00		296,80	Ostatné náklady	ju	1,000	253,00	20,00		253,00	Dopravné náklady	ju	1,000	80,00	20,00		80,00	Celkom bez DPH :						2 987,30 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																																																																																									
Na základe Vašej objednávky č.107-0600/2020:																																																																																																																																															
Vyčistenie nasávacích a výfukových protidažďových žalúzií a mriežok 1.podz.podlažie	ju	27,000	6,50	20,00		175,50																																																																																																																																									
Vyčistenie nasávacích a výfukových protidažďových žalúzií a mriežok 1.nadz.podlažie	ju	9,000	6,50	20,00		58,50																																																																																																																																									
Vyčistenie fancoilov umiestnených na strope pod stropnými podhladmi 1.nadz.podlažie	ju	3,000	21,20	20,00		63,60																																																																																																																																									
Dodanie a inštalácia antibakteriálnych filtrov z uhlíkovej tkaniny pre fancoil - 1.nadz.podlažie	ju	3,000	63,60	20,00		190,80																																																																																																																																									
Vyčistenie nasávacích a výfukových protidažďových žalúzií a mriežok 2.nadz.podlažie	ju	5,000	6,50	20,00		32,50																																																																																																																																									
Vyčistenie fancoilov umiestnených na strope pod stropnými podhladmi 2.nadz.podlažie	ju	3,000	21,20	20,00		63,60																																																																																																																																									
Dodanie a inštalácia antibakteriálnych filtrov z uhlíkovej tkaniny pre fancoil - 2.nadz.podlažie	ju	3,000	63,60	20,00		190,80																																																																																																																																									
Vyčistenie nasávacích a výfukových protidažďových žalúzií a mriežok 3.nadz.podlažie	ju	8,000	6,50	20,00		52,00																																																																																																																																									
Vyčistenie fancoilov umiestnených na strope pod stropnými podhladmi 3.nadz.podlažie	ju	6,000	21,20	20,00		127,20																																																																																																																																									
Dodanie a inštalácia antibakteriálnych filtrov uhlíkovej tkaniny pre fancoil - 3.nadz.podlažie	ju	6,000	63,60	20,00		381,60																																																																																																																																									
Vyčistenie nasávacích a výfukových protidažďových žalúzií a mriežok 4.nadz.podlažie	ju	12,000	6,50	20,00		78,00																																																																																																																																									
Vyčistenie fancoilov umiestnených na strope pod stropnými podhladmi 4.nadz.podlažie	ju	8,000	21,20	20,00		169,60																																																																																																																																									
Dodanie a inštalácia antibakteriálnych filtrov z uhlíkovej tkaniny pre fancoil - 4.nadz.podlažie	ju	8,000	63,60	20,00		508,80																																																																																																																																									
Vyčistenie vzduchotechnickej jednotky GEA AT 4.nadz.podlažie	ju	1,000	265,00	20,00		265,00																																																																																																																																									
Dodanie a inštalácia antibakteriálnych filtrov z uhlíkovej tkaniny pre vzduchotechnickú jednotku GEA - 4.nadz.podlažie	ju	2,000	148,40	20,00		296,80																																																																																																																																									
Ostatné náklady	ju	1,000	253,00	20,00		253,00																																																																																																																																									
Dopravné náklady	ju	1,000	80,00	20,00		80,00																																																																																																																																									
Celkom bez DPH :						2 987,30 EUR																																																																																																																																									

Faktúru prevzal: 28.



		FAKTÚRA č. 202136				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Rozpis DPH v EUR						
	<u>Sadzba DPH</u>		<u>Základ DPH</u>		<u>DPH</u>	<u>Celkom</u>
	základná 20%		2 987,30		597,46	3 584,76
	Súčet		2 987,30		597,46	3 584,76
					Celkom :	3 584,76 EUR
					Uhradiť :	3 584,76 EUR

ia s.r.o.